

Механика материалов: прочность, ресурс, безопасность

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ

© Н. А. Махутов

Статья поступила 22 марта 2016 г.

Наш раздел на протяжении многих десятилетий уделяет большое внимание развитию методов и систем исследований, контроля, диагностики конструкционных материалов (рисунок). Цель этих методов — определение базовых, стандартных характеристик на нано-, микро-, мезо- и макроуровнях:

структурного состава и состояния структурных элементов;

физико-механических свойств при вариации технологий размеров.

Испытания и диагностика материалов позволяют определить базовые характеристики физико-химических и механических свойств, являющихся основой математического моделирования материалов (их структур, размеров p_c и формы f_c структурных составляющих, локальных свойств структурных элементов σ_c , дефектов структур l_c). С позиций физики прочности, физического материаловедения, конструкционного материаловедения, теории дислокаций, нано- и микроструктурного анализа были развиты и используются следующие функциональные зависимости:

$$\{E, \mu, a, p, \sigma_t, \sigma_b, \psi_k, S_k\} = F \{p_c, f_c, \sigma_c, l_c\}, \quad (1)$$

где E — модуль упругости; μ — коэффициент Пуассона; a — коэффициент линейного температурного расширения; p — плотность; σ_t — предел текучести;

σ_b — предел прочности; ψ_k — относительное сужение в шейке; S_k — сопротивление разрыва в шейке.

В рамках технической диагностики несущих элементов конструкций и деталей машин решаются следующие основные задачи — определяются напряженно-деформированные состояния, а также базовые параметры прочности, долговечности и надежности. Научной основой этой диагностики являются методы сопротивления материалов, теорий упругости, пластичности, ползучести, усталости, механики разрушения, трибологии, фрактографии.

Параметры напряженно-деформированных состояний (σ^3, e^3) оцениваются через базовые характеристики физико-механических свойств ($E, \mu, a, p, \sigma_t, m$) с учетом внешних и внутренних эксплуатационных воздействий Q^3 , способов и видов напряжения, геометрических размеров S^3 и форм F^3 :

$$\{\sigma^3, e^3\} = F \{(E, \mu, a, p, \sigma_t, m), (Q^3, S^3, F^3, \alpha_o)\}, \quad (2)$$

где m — показатель упрочнения конструкционного материала в упругопластической области; α_o — теоретический коэффициент концентрации напряжений.

С использованием выражений (1), (2) проводится диагностика предельных состояний (по параметрам прочности, жесткости, долговечности и надежности наиболее ответственных деталей машин и элементов




Схема технической диагностики материалов и конструкций

конструкций с учетом определяющих факторов эксплуатационных воздействий (времени τ^3 , температуры t^3 , числа циклов N^3 , физико-химических сред Φ^3), предельных характеристик сопротивления материалов разрушению (предела прочности σ_B , длительной прочности σ_τ , циклической прочности σ_N) и предельных характеристик пластичности (e_B , e_τ , e_N):

$$\{\sigma^3, e^3\} \leq F\{[\sigma], [e]\} = \\ = \min \left\{ \frac{(\sigma_B, e_B)}{n_B}, \frac{(\sigma_\tau, e_\tau)}{n_\tau}, \frac{(\sigma_N, e_N)}{n_N} \right\}, \quad (3)$$

где $[\sigma]$, $[e]$ — допускаемые напряжения и деформации; n_B , n_τ , n_N — запасы прочности и долговечности для однократного статического, длительного и циклического нагружения. При этом учитывается влияние Φ^3 на предельные характеристики.

Для деталей машин и элементов конструкций с реальными технологическими и эксплуатационными дефектами l^3 техническая диагностика с реализацией выражения (3) дополняется диагностикой дефектности на основе уравнений линейной и нелинейной механики разрушения (по критериям коэффициентов интенсивности напряжений K_{Ic}^3 и деформаций K_{Iec}^3):

$$\{K_I^3, K_{Ie}^3\} = F\{(\sigma^3, e^3), l^3\} = \min \left\{ \frac{K_{Ic}}{n_k}, \frac{K_{Iec}}{n_{ke}} \right\}, \quad (4)$$

где n_k , n_{ke} — коэффициенты запаса по критическим значениям коэффициентов интенсивности напряжений K_{Ic} и деформаций K_{Iec} .

В случаях статического, длительного и циклического нагружения учитывается рост трещин l^3 при увеличении Q^3 , τ^3 , N^3 .

Для машин и конструкций, состоящих из набора деталей и элементов, техническая диагностика включает

анализ состояний конструкционных материалов по выражению (1), изменения состояния деталей и элементов по (2), (3), (4) с учетом накопления в них повреждений, изменения взаимодействия между деталями и элементами (приводящее к изменению Q^3). В этом случае техническая диагностика становится многофакторной и многоцелевой. В соответствии с требованиями современного законодательства, стандартов, норм и правил расчетными для машин и конструкций становятся параметры прочности, ресурса и безопасности. В теории безопасности важнейшим параметром становится риск $R(\tau^3)$, формирующийся во времени τ^3 и зависящий практически от всех параметров выражений (1) – (4). При этом важнейшее значение приобретает интегральное условие безопасности

$$R(\tau^3) \leq [R(\tau)] = \frac{R_c(\tau)}{n_R}, \quad (5)$$

где $[R(\tau)]$ — приемлемый риск для данного времени τ ; n_R — запас по рискам.

В реальной практике технической диагностики на основе выражений (1) – (5) для обеспечения прочности, ресурса и безопасности наряду с традиционными методами и системами используют магнитную, токовихревую, вибрационную, визуальную, оптическую, акустическую, ультразвуковую диагностику, все большее применение получают новые методы — акустоэмиссионные, голограммические, томографические, тензотермовиброметрические.

Публикуемая ниже статья А. Л. Назолина открывает цикл работ, посвященных комплексным взаимоувязанным проблемам технической диагностики конструкционных материалов, деталей машин и элементов конструкций.